

			危険箇所		合同点検の有無			対策実施担当			
合同点検順番	県番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	学校・教育委員会	道路管理者	町交通担当	警察
①(大栄)	11	大小1	與作田道線(町)	歩道がなく、側溝が深いため危険。蓋の設置を要望。 ★周囲の目なし、付近に家なし		○		児童への安全教育を行う。 地元への運転注意啓発を実施。(自治会長会等) 「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	(町)周辺道路の改良計画(冠水対策)と合わせて防護柵設置を検討。		地元の方が通る道路のため、自治会内での走行注意の呼びかけをしていただきたい。
②(大栄)	15	大小5	亀谷北条線(県)	横断歩道までの歩道がなく、歩行者の脇をスピードを出した車が走行し危険。 ★路上に死角、明かりがない		○			(県)注意喚起の看板設置又は路面標示を検討。		R2年度横断歩道までの減速マークを設置。
③(大栄)	13	大小3	六尾大谷線(町)	1車線だが交通量が多く速度規制30kmだがスピードを出す車が多い。路肩の幅が狭いし危険。 ★周囲の目なし		○		児童への安全教育を行う。 「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	(町)蓋かけによる路肩整備について検討。		パトロール強化
④(大栄)	17	大中1	羽合東伯線(県)	自転車歩道通行可能域だが、歩道幅が急に狭くなり、傾斜がある。車道側へ転倒すると非常に危険である。		○		児童への安全教育を行う。	(県)道路状況を確認し、歩道幅拡幅を検討。		歩道を走る場合、狭いところや歩行者が歩いている際は自転車から降りて押して歩くなど、学校で安全教育をしていただきたい。
⑤(大栄)	14	大小4	大栄小中学校線(町)	交差点横断時、横断歩道もなく車の往来も多く見通しも悪く危険。		○		「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。 大栄小学校裏の道路に路面シートを設置予定。		カーブミラー設置を検討したが、目視で確認ができるため、設置はしない。	カーブに横断歩道を設置することはできない。見守りをしていたいたり、横断するときは十分注意して横断する。
⑥(北条)	1	北小1	松神國坂線(町)	【田井】30km規制をしているがスピードを出す車が多く、運転者への周知を要望。 【弓原】スピードを出す車が多いため、速度規制を要望。カーブミラー設置要望箇所あり。 【下神】ダンプや車の通行が多い箇所2箇所に横断歩道の設置を要望。通学路以外の道で見通しが悪いため、停止線や看板設置を要望。 【松神】全体的に道幅が狭く、交通量が多いため、運転者に気を付けるような啓発を要望。		○		【田井】通学路路面シートを4箇所設置予定。 【下神・松神】「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。		【弓原】必要に応じてカーブミラーのメンテナンスを行う。	【田井】パトロール強化 【弓原】30km規制を上申中。 【下神】横断歩道の設置については、安全な滞留場所がないため設置困難。 一時停止線の復旧及び「止まれ」の強調表示を実施します。 【松神】田井からの続きでパトロール強化。
⑦(北条)	2	北小2	下神江北浜線(町)	路肩は狭く、側溝に蓋もない。トラックが多く通るがスピードを落とさない。冬に限らず、通年バス通学を希望。		○		「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。 通学路路面シートの設置を検討。	(町)中部舗装がトラックの規制をしているはずなので、確認する。		
⑧(北条)	3	北小3	北条南線(町) 上井北条線(県)	緑石はあるが、交通量が多くトラックもよく通る。運転者がスピードを出さないよう啓発を要望。		○					パトロール強化
⑨(北条)	5	北小5	北尾土下線(町)	サンテリオン方面からくる車に子どもが見えづらいため、交差点に一時停止の線をひくなど対策を要望。		○		児童への安全教育を行う。 「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。			停止線は難しいため、学校での交通指導をお願いしたい。 ゾーン30など速度規制も含めて検討。
⑩(北条)	16	北中1	上井北条線(県)	横断歩道がなく、交通量が多い県道を渡るときに危険。		○		児童への安全教育を行う。 「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。			道路の形状からすると横断歩道設置は困難。見守りをしていたいたり、横断するときは十分注意して横断する。 該当付近の減速マークを修繕。
⑪(北条)	8	北小8	國坂浜12号線(町)	ゆるい坂道で見通しが悪く、減速せずに通る車も多い。カーブミラー設置やハンブをつけて減速を促す等の対策を要望。		○		児童への安全教育を行う。	(町)ハンブを設置すると除雪ができないため、難しい。	カーブミラー設置を検討したが、目視で確認ができるため、設置はしない。	
⑫(北条)	9	北小9	北条小学校前の歩道橋(県)	排水溝に児童の足がはさまることがあり危険。注意喚起対策をするか、何かで蓋をする等の対策を要望。		○		児童への安全教育を行う。	(県)対策について検討中。		
⑬(北条)	10	北小10	中央1号線(町)	交通量が多く、スピードを出す車も多い。減速するようなパトロール等の対策が必要。		○					パトロール強化 ゾーン30など速度規制も含めて検討。
合同点検なし1	4	北小4	亀谷北条線(県)	雨が降ると歩道に大きな水たまりができる箇所があり、児童が車道側の縁石を歩くことがある。排水ができるように整備を要望。		×	担当課対応	児童への安全教育を行う。	(県)対策について検討中。		
合同点検なし2	6	北小6	中央1号線(町)	中学校の前、薬局の跡地との交差点に冬場除雪した雪が高く積まれて見通しが悪くなるため、改善を要望。		×	担当課対応	児童への安全教育を行う。	(町)自治会と相談する。		
合同点検なし3	7	北小7	國坂10号線(町)	太陽光発電前の道が水はけが悪く、水たまりができやすい。児童が車道側を歩かないように水はけをよくしてほしい。		×	担当課対応	児童への安全教育を行う。	(町)次回の舗装工事の際に行う。(時期未定)		
合同点検なし4	12	大小2	県道320号と297号の交差点にある歩道橋	歩道橋壁面が錆びて穴があいており、床面のコンクリートがはがれているため修繕を要望。		×	担当課対応		(県)歩道橋修繕など確認。		