

総務教育常任委員会報告書（令和6年5月20日）

委員長	奥田 伸行
副委員長	尾嶋 準一
委員	中山 功一
委員	河本 文哉
委員	蓑原美百合
委員	斉尾 智弘
委員	長谷川昭二
委員	野田 秀樹

委員会調査研究（現況確認）が終わりましたので、北栄町会議規則第77条の規定により委員会報告書を提出します。

【調査研究（現況確認）の相手方】

北栄町教育委員会

【日時】

令和6年5月20日（火）13:00～15:00

【場所】

大栄小学校プール

【目的】

令和6年度一般会計予算（9款、2項、2目、12節）において計上されている大栄小プール改築工事設計委託料5,408千円の執行にあたり、事前に老朽化している状況の確認を行い、設計に遺漏がないか確認するため。

【方法】

実際に、現場を確認し、小田校長、松本教育総務課長の説明をうける。

【調査項目】

改築の方針の確認

ほかに修繕等必要な個所がないか確認

1 概要（要旨）

改築の方針

令和7年度の夏季プール開きまでに改築終了の見込み

・小プール（低学年用）①廃止して大プール9レーンのうち2レーンを浅くして使用をするか、②一回り小さい四角型プール（ステンレス製 or FRP製）に改修するか、改築費用や維持費を検討する。（当初予算時では①案

で説明されていた。)

- ・大プール（中・高学年）ステンレス製（高価）、FRP製のいずれかで検討し、風呂釜をはめ込むようなイメージで改築予定（少子化を考え9レーンは維持しない）。

2 考察

適切な方法を検討している。

ただし、①日よけが老朽化しており倒壊の危険性もあることから撤去し、新設することが望ましい。

②プール横の町道からのぞき込むことが可能、盗撮対策のためにも高いフェンスが必要。以上を改築工事費計上の際には見ておくよう伝えた。

3 その他

とくになし。(女子の更衣室、男子は教室。だが男子でも女子同士でも着替えを見られたくない考える子どもがあるかもしれない、着替えについてももう少し検討が必要)



築50年を迎えあちこちでセメントが劣化し、プール底でひび割れや剥落が著しい。



9レーンを要した大プールは、中部でもめずらしく大会も盛んであったが・・・。

飛び込み台も劣化し、コンクリートが剥落。底はパテで穴埋めされていた。

排水も抜けきらない様子。



劣化した日よけ。フェンスも低く児童が盗撮される危険性も。



機械室の屋根（外側）は劣化が見られ補修が必要。