

令和 6 年度 通学路点検スケジュール

2 月	各校へ点検依頼
5 月	各校から集約
8 月 7 日	合同点検
10月15日	対策の検討 (通学路安全対策推進協議会)
12月	各校へ回答・HP公表

要望

・ 回答

現地写真

現地写真

R6北小1 進入禁止時間帯に通行する車あり
見守り継続希望・歩道の線修繕

- ・ 時間規制の進行方向標示についてR6年度中実施予定
- ・ パトロールを強化




R6北小2 用水路の柵等設置・横断歩道設置

- ・ 高低差の基準（原則1m以上）、道路幅の基準（原則4m未満）を満たさないため柵等の設置不可
- ・ 基準を満たさないため横断歩道の設置不可（歩行者溜まりなし）



R6北小7.26追加 停止線の削除・看板の移設

- ・横断歩道先の停止線の抹消についてR6年度中実施予定
- ・標識の移設の必要性は低いと判断します



R6北小3 線修繕 歩道の水たまり改善

- ・横断歩道、停止線の薄くなっている箇所は補修予定（R7春：R6年度中）
- ・水たまりはR7または8年度に滞留所工事に合わせてオーバーレイ工事検討



R6北小4 側溝ふた

- ・ R7年度着手予定



R6北小5 見守り継続 (R5要望同一箇所)

- ・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ



R6北小6 路面ペイント (抜け道として通行車両が増加)

- ・ 最高速度規制の道路標示設置を東向き・西向きとも2か所ずつ施工予定 (R6年度中)
- ・ 通学路路面シートの設置を検討 (R7年度予定)



R6北中1 進入禁止時間帯の車両進入が危険

- ・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ
- ・パトロールを強化



R6大小1 登校時の待機所であるバス停全員入れない

- ・上種公民館側へスクールバスが入れるよう、縁石の後退を希望
→利用者にて対応を
- ・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ



R6大小2 街灯がなく、冬季が暗く危険

- ・ 外灯の設置は自治会実施可能(総務課補助事業あり)



R6大小3 雨天時、観光案内表示が滑りやすくなり危ない

- ・（観光交流課）滑りにくい素材を検討(R6年度またはR7年度)



R6大小4 側溝深くふた希望・竹林の竹倒れ

側溝：R3年度ふたの要望があったが地権者の同意得られず対応困難

竹林：現地確認し、伐採について自治会長へ連絡済(R6.6)

→自治会から業者へ依頼し伐採済(R6.8)

済



R6大小5 側溝ふた

- ・ 東園351番地東側：側溝設置を検討(実施時期は未定)
- ・ 東園185番地40東および南側：道路幅4m以上であり、見通しもよく側溝設置不可



R6大小6 登校班の危険のないよう何かしらの対策

- ・ 高校と中学校もあるのでこの道も入れた広い範囲でゾーン30にできないか
→ゾーン30は面での規制でありなじまないと考えます
- ・ 速度規制の路面標示できないか
→規制の必要な路線については検討可能。
- ・ 歩行者すべて左側通行はどうか
→約1 m以上の路側帯がない道路では右側端に寄って通行しなければならない。ただし当てはまらない場合もあり考慮して判断必要



R6大中1 カーブミラー両サイドに増設

- ・当初、見通しよくカーブミラーは不要としていたが、10月に「草が生い茂り、止まらず走ってくる生徒が見えず危険」と運転者から連絡あり
→所有者による草刈り実施済。

・ 8/8時点



・ 10/4時点



・ 10/15時点



R6大中1 カーブミラー両サイドに増設

・当初、見通しよくカーブミラーは不要としていたが、10月に「草が生い茂り、止まらず走ってくる生徒が見えず危険」と運転者から連絡あり
→所有者による草刈り実施済。生徒への

・ 10/4時点



・ 10/15時点



R6大栄中7.25追加 自転車で下校時、車を確認しにくい

- ・道路の形状上、自転車通学には危険な箇所であり、通学路の変更を
- ・役場から道の駅へ向かう通りは両側の歩道が自転車通行可。役場前東西の通りは南側の歩道が自転車通行可（次ページ赤線）



・現在の通学路

・自転車通行可能な歩道

