

●令和7年度 通学路危険箇所報告一覧

				検討結果						
No.	学校 (地図番号)	危険 箇所	要望内容(併せて防犯対策の視点からも確認)	国	県	市町村による対策				警察
						道路管理者	交通対策	教委	学校・PTA	
1	北小1	下神江北浜線(町道)	・民家、街灯、歩道がない →街灯の設置、通学路であることを周知できる看板の設置 ・草木が生い茂っている →環境を整備してほしい。			木の伐採は地権者(管理者)へ直接連絡します。	街灯を設置。(R8年度予定)	通学路路面シートの設置を検討。(R8年度予定)		
2	北小2	國坂みどり線(町道)	・雨が降ると大量に水がたまる →修繕してほしい			※報告箇所は通学路ではなく、地域整備課別途対応				
3	北小3	松神國坂線(町道)	・消雪パイプがあるが、凍結して歩きにくい →水を出さない方がよいのではないか			除雪が入らない通りであり、今後も適正な管理をしてまいります。				
4	北小4	松神國坂線(町道)	・横断歩道がない道を横切らなくてはならない →横断歩道がほしい					「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	児童への安全教育を行う。	【R4回答】横断歩道の設置については、安全な滞留場所がないため設置困難。 →横断歩道、一時停止線の復旧及び「止まれ」の強調表示の修繕・塗り直し(R8年度中)
5	北小5 (PTA要望)	①みどり12号線(町道)(みどり商会前通り) ②みどり12号線(町道)(みどり1区地内の広場と道路の間)	①側溝に蓋やグレーチングがない →設置してほしい ②広場と道路の間の側溝について、鉄製のふたが曲がっていたり、ふたがない場所があったりして、毎年児童が溝に落ちている。ふたを修繕または新たに設置していただきたい			①側溝の蓋上を歩かなくてもよいくらいの道路幅(4m以上)であり、町による整備は実施しない。 ②道路管理者が設置した側溝蓋ではなく、地権者(管理者)へ直接ご連絡をお願いします。		「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	児童への安全教育を行う。(蓋の上を歩かない)	
6	北小6 (PTA要望)	大野地区内通学路における通学路路面標示(町道國坂浜12号線) ※R2年度通学路路面シートを2か所設置済み	集合場所(神社前三叉路)から国坂までの道は、車道の幅も狭く朝は車が多く通る。運転手が通学路であることを認識し交通事故防止のため通学路の歩く部分にカラー塗装設置してほしい			・過去の事故の経緯から北栄町ではカラー塗装設置はしない。(カラー塗装に法的な規制はなく、かえって危険を伴うという判断) ・通学路シート等でできる対策は実施済み。		「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	児童への安全教育を行う。	
9.2 5追加	北小7 (自治会要望)	町道1001号(米里大野線)と県道201号(上井北条線)の交差点	9月中旬に立て続けに車の大きな事故が発生しており、登校中の子どもが巻き込まれる危険がある。 →・交差点の歩行者側にガードレールを設置 →・AM7-8時の間だけでも、押しボタン式ではなく上井方面から右折が容易な時差式の信号機を設置		・ガードパイプを設置する。(R8年度予定)					今回の信号機設置については本協議会ではなく総務課と関係機関で継続検討
7	大小1	北栄町瀬戸264付近	両脇に側溝がないため、少量の雨でも水たまりが発生し、通行の妨げになる。 →側溝の設置など、雨水がたまらないようにしてほしい。			部分的なオーバーレイ工事を実施する。(R7年度予定)				
8	大小2	上種公民館前横断歩道(県道203号線)	公民館からバス停に渡る際、車の速度が速く危険。渡ろうとしていても、止まらない車も多い。 →通学路だと分かりやすく表示		横断歩道、減速表示があるため、追加対策は行いません。			「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。		
9	大小3	北栄町由良宿1187	出雲大社由良教会の瓦が崩れてきており、強風の際などに落ちてこないか心配。 →安心できるように補修してほしい。				所有者に文書催告を実施済。			
10	大小4	県道倉吉由良線の交差点	交通量多く、横断歩道があっても車が止まってくれず危険 →何か対応をお願いしたい					「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ。	児童への安全教育を行う。	南北の看板、横断歩道、停止線の修繕・塗り直し(R7年度中)