Ｒ５北小１　北条南線から北栄南ICへの交差点

交通量が多いが、横断歩道がなく危険

・横断歩道の設置



Ｒ５北小３　下神江北浜線

車両停止線や路側帯の白線が薄い

・白線の修繕

Ｒ５北小４　松神國坂線(弓原交差点から田井に入ってすぐ)

水の勢いが強すぎる箇所がある

・融雪装置の点検



Ｒ５北小５　上井北条線(北尾踏切付近)

「通学路」「減速」などの路面標示を施工して、通学路と周知してほしい

・横断歩道、停止線、「止まれ」標示、予告表示(菱形)の塗り直し
・減速マークの新設

Ｒ５北小８　江北倉吉線

運転者への減速などの注意喚起をしてほしい

・可動式オービス(県に1台)を利用し取締り強化（R6.2実施）。パトロール継続

Ｒ５大小５　北栄町由良宿２０７２付近（県道２９７号）農道（横断歩道～学校途中の十字路）

上りカーブ先の横断歩道の為、車も歩行者も確認しづらい

・横断歩道、停止線、予告マーク補修
・”この先100ｍ横断歩道”の予告標識

Ｒ５大小７　大栄小中学校線と由良別所線の三叉路

児童を割けるためか中央線をまたいで走行する車が多く見られる

・中央線の改修、停止線の設置

Ｒ４北小１　松神國坂線

見通しが悪いため、停止線や看板設置を要望

・【下神】停止線、止まれ強調標示

Ｒ４北小２　下神江北浜線(町)

路肩は狭く、側溝に蓋もない。トラックが多く通るがスピードを落とさない

・【さつきヶ丘団地】通学路路面シートの設置

R4大小2　県道320号と297号の交差点にある歩道橋(修繕)

・錆、穴、コンクリートはがれ



Ｒ４北中１　上井北条線

交通量が多く、スピードを出す車も多い

・減速マーク設置

Ｒ３大中１９　県道297号線、比山高千穂線、天神通り線、園芸試験場付近(町道)

垣根、植込みがあり、交差点の見通しが悪く、自転車と接触する可能性がある。

・横断歩道設置

R3大小25　西園五反田続線

側溝がなく、大雨の際、通行に支障を来している

・側溝を設置

R2大小5　育英東線(雨の日かん水)

雨の際には冠水する

・嵩上げ工事