

北栄町内の園外活動の対策箇所一覧表

番号	点検日	路線名	箇所名	該当施設	危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	令和元年8月30日	県道 倉吉由良線	原468-1地先	大誠こども園	交差点の待避スペースに防護柵等がない上、交通量も比較的多く、スピードも速い。	防護柵設置	道路管理者 (鳥取県)	令和元年度
2	令和元年8月30日	県道 羽合東伯線	国坂東口交差点	北条こども園	交差点で信号待ちをするのにスペースや防護柵がなく、交通量も多い。	防護柵設置	道路管理者 (鳥取県)	令和元年度