

					検討結果							
今回新たに合同 点検を実施	No (地図 番号)	学 校	危険 箇所	要望内容	国	県	市町村による対策				警察	
							道路管理者	交通対策	教委	学校・PTA		
○	1	北 小1	北条南線から北栄南IC への交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく危険。横断歩道を付けてほしい。								・横断歩道を設置する (R5年度施工予定)
○	2	北 小2	(有)株式会社オリンピア 工業前県道320号線交 差点	県道320号線より南側に住む下神の児童が登校時に集合場所(浜 川橋)に向かおうとすると、横断歩道のない道路を横断しなければ ならず危険。横断歩道を設置してほしい。						・要望か所は危険であり渡 らず、登校班の合流地点を 作る等して、既存の横断歩 道を通る通学路の再検討 を		・基準を満たさないため 横断歩道の設置不可
○	3	北 小3	下神江北浜線	①車両停止線や路側帯の白線が薄い。また、業者の車両が出入り すると、敷地内の石が歩道にはみ出るため滑りやすい。 ②登下校時道路上に停車してあるトラックをよけて通らなければ ならないことがあり危険。道路上にトラックを停車しないようにし ほしい。また、道路と水路に段差があるところがあり、転落しない ようにガードレールなどを設置してほしい。			・白線は確認後、修繕検討 (R5年度施工予定) ・水路は改良区管理である ためガードレール等の設置 は困難		・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ。 ・石は自治会を通して業 者へ相談を	・児童への安全教育を行う		
なし 担当課実施	4	北 小4	松神國坂線(弓原交差点 から田井に入っすぐ の所)	融雪装置稼働時に、水の勢いが強すぎて反対側に回らないと通れ ない箇所がある。融雪装置の点検を行ってほしい。			・実施予定(R5)※発注済み					
なし 交通警察課 と個別点検	5	北 小5	上井北条線(北尾踏切付 近)	朝の登校時は通勤時間帯と重なり、抜け道として交通量が増える。 踏切付近なので、信号機設置も難しいため、「通学路」「減速」など の路面標示を施工して、通学路であることを周知してほしい。								・横断歩道、停止線、「止 まれ」標示、予告表示(菱 形)の塗り直し ・減速マークの新設 (R5年度施工予定)
なし 地域整備課 と個別点検	6	北 小6	土下5号線	登下校中よく子どもが落ちるため、ふたをしてもらいたい。			・水路は改良区管理である ため蓋の設置は困難		・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ			
なし 総務課へ情 報提供	7	北 小7	田井1号線	民家が少なく周囲の目が届きにくい。6、7年前に不審者の声掛け 事案が発生している。				・外灯は設置済み	・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ			
なし 交通警察課 と個別点検	8	北 小8	江北倉吉線	登校中は交通量が多く、速度制限を守っていない車もあるため、横 断の際に注意が必要。横断前の待機場所もないため、運転者への 減速などの注意喚起をしてほしい。								・取締り検討 ・可動式オービス(県に1 台)の利用検討(数力月に 1回)
なし 地域整備課、 総務課と個 別点検	9	大 小1	六尾大谷線 北栄町由良宿1773付 近(旧道)	・側溝蓋の設置 ・速度超過の車が多い。			・現状、すぐの側溝蓋対策は 困難であり、地域での見守 りを		・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う		
○	10	大 小2	比山高千穂線 北栄町岩坪付近(バス停 付近)	・側溝蓋の設置 ・横断歩道を設置してほしい。			・畑へ水が流れてしまうため 自治会が蓋を外しており、 何もしないしてほしいとのこ と。自治会内での話し合い 必要		・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ			・基準を満たさないため 横断歩道の設置不可 (歩行者溜まりなし)
○	11	大 小3	島嶼道線 北栄町大島1046付近 (バス乗降口付近)	・バス停付近の十字路の横断歩道設置 ・バス停が大雨時に水没の可能性有			・R4年度工事で水が溜まら ないよう修繕済		・登校時は左側通行では なく歩道を通して登校を			・基準を満たさないため 横断歩道の設置不可 (歩行者溜まりなし)
なし 地域整備課、 総務課と個 別点検	12	大 小4	亀谷中橋線 東亀谷公民館前の坂道	・車道、歩道が狭く側溝蓋の設置 ・雪や雨の時は、傾斜で転倒のおそれ			・土地の形状や構造上蓋、側 溝のやり替えは困難。 ・除雪後の道路は滑りやす いため気を付けて通行を		・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う		
○	13	大 小5	北栄町由良宿2072付 近(県道297号)農道 (横断歩道～学校途中の 十字路)	・上りカーブ先の横断歩道の為、車も歩行者も確認しづらい。・車の 抜け道の為、十字路に横断歩道を設置してほしい。								・横断歩道、停止線、予告 マーク補修 ・”この先100m横断歩 道”の予告標識上申済み (R5年度施工予定)
なし 地域整備課、 総務課と個 別点検	14	大 小6	六尾大谷線 北栄町妻波1215付近	・側溝蓋がある所とない所があるため、設置してほしい。 ・冬季の下校時に薄暗く危険に感じる。街灯を増やせないか。			・現状、すぐの側溝蓋対策は 困難であり、地域での見守 りを	・外灯の設置は自治会実 施可能	・「通学路見守りボラン ティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う		
○	15	大 小7	大栄小中学校線と由良 別所線の三叉路	・白線から側溝までの幅が狭く、特に積雪がある時は、足元が滑り やすく側溝側に転落する恐れがある ・傘を差すと白線からはみ出す。また児童を割けるためか中央線を またいで走行する車が多く見られる			・中央線の改修を検討(時期 は警察と連携しながら確認) ・柵、グレーチング設置は傾 斜が大きく困難					・停止線の設置を検討 (道理管理者と連携しな がら)