●令和8年度　通学路危険箇所報告一覧

No.	学校（地図番号）	該当ケ所自治会	危険個所	要望内容（併せて防犯対策の視点からも確認）	検討結果						
					国	県	市町村による対策				警察
							道路管理者	交通対策	教委	学校・PTA	
1	北小1	土下	土下5号線	・溝に落ちてしまうケースが過去に何件かあり。ふた等の対策をしてほしい。			・水路は改良区管理であるため蓋の設置は困難（R5回答内容に同じ）		・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う	
2	北小2	曲	（県道）亀谷北条線	・スクールバス乗車場に通学路標識がほしい。 （曲こども会確認：原方面からくる車のスピードが速く、危険を感じる）		・もともとあったラインを引き直し、新たに減速路面標示を設置済					
3	北小3	松神・下神	①④下神3号線 ②③⑤松神國坂線	①歩道も標識もない。歩道、標識、路面標示等、通学路とわかるようにしてほしい。 ②③横断歩道なし。子どもが横断するため、横断歩道をつけてほしい。 ④集会所前の側溝に蓋がない。集合場所であり、子どもがはまりやすいので、蓋をつけてほしい。 ⑤通学路標識がない。松神の通学路でもあるが標識が全くないのでつけてほしい。			④側溝のない反対側を歩いて通行可能であり蓋の設置不可		①交通注意の看板は2ヶ所に設置済。通行について自治会内での注意喚起をお願いします。 ⑤通学路路面シートの設置を検討。（R9年度予定）	・児童への安全教育を行う	②③基準を満たさないため横断歩道の設置不可
4	北小4	さつきヶ丘団地・下神	①②下神江北浜線 ③下神3号線 ④松神國坂線	①歩道がほとんど確保されておらず、朝の登校時は大型車等の往来も多いため危険→歩道を確保してほしい ②団地側坂道のところに街路灯を設置してほしい ③下神ごみ置き場のところに南北向きの横断歩道がなく、横断の際、危険→横断歩道をつけてほしい（R7PTA要望・R7北小4・R4北小1重複） ④点滅信号は、児童が通学する方向の青信号の時間が大変短い→登校時に青時間を長く調整してほしい（R7PTA要望分追加）			①竹やぶはR8伐採済。歩道の確保は困難	②H30より冬季スクールバス利用となり児童は暗くなる前に下校しているため不要と判断します	・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う	③交通量が少なく基準を満たさない、また見通しのよい交差点であり設置不可 ④7:00～7:30において横断可能時間が3秒長くなるよう設定します（R8年中）
5	北小5	国坂	國坂10号線	・側溝に蓋やグレーチングがない →設置してほしい			・側溝の蓋の設置を検討します（時期未定）				
6	北小6（PTA要望追加）	土下	県道201号（上井北条線）	・AM7:30－8:30の間だけでも、点滅信号を停止してほしい（時差式にしてほしい）					・「通学路見守りボランティア」登録の呼びかけ	・児童への安全教育を行う	・設置された信号機は歩行者のためのものであり交差点信号ではないため、押しボタン式からの変更は不可
7	北小7（教委追加）	国坂	北条小学校（国坂680）前の歩道橋（県） 県道320号（羽合東伯線）	歩道橋の地面（セメント）が薄くなっており更新してほしい		・問題なしと判断し、更新しません					
8	大中1	上種・西高尾	上種～西高尾（県道203号線）	街灯が少なく、夜になると暗い。 →街灯を設置してほしい		・県の基準を満たさず、これ以上の道路照明設置は困難		・道路照明の設置を検討（R9年度予定）		・生徒への安全教育を行う	